

评价项目概况			
企业名称	金华金匠混凝土有限公司		
项目名称	金华金匠混凝土有限公司内部柴油加油点安全现状评价报告		
项目概况	名称：金华金匠混凝土有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：浙江金匠建材科技有限公司厂区东南角 法定代表人：朱婷 成立日期：2023.04.18		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责/校核人	应子科	现场勘察、报告校核	
报告编制	吴惠跃	报告编制人、现场勘察	
报告校核人	陈涵跃	报告校核	
项目组成员	黄寺贵	资料收集	
项目组成员	王英杰	资料收集	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.10.28	报告提交时间	2023.12.04
现场图片：			
			

