

评价项目概况			
企业名称	浙江四维工贸有限公司		
项目名称	浙江四维工贸有限公司在役环保设施安全现状评价		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>名称：浙江四维工贸有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浙江省武义县泉溪镇金岩山工业区 法定代表人：胡伟武 成立日期：2003-12-04</p> <p>浙江四维工贸有限公司应按照报告内整改措施章节中提出的整改措施全部完成整改，完善并提高日常安全管理，则该公司在役环保设施现状能达到基本安全生产条件。</p> <p>整改项：1、废气治理系统与主体生产装置之间的管道系统未设置安装阻火器（防火阀）；2、露天环保设施未定期进行防雷检测；3、废气设施现场无消防设施、无警示标志；4、废气处理设施未设置接地；5、废气处理设施未设置直接排空装置；6、废气处理设施管道上正压操作的风机不防爆；7、废气处理设施活性炭箱未设置压差计、泄爆装置；8、污水站加药岗位未设置洗眼器；9、危废间顶部为彩钢瓦，耐火极限不符合；10、危废间与周边厂房间距不符合要求；11、未设置机械排风装置；12、企业未能建立危险作业的管理制度或程序，如动火、有限空间作业；13、环保设施未建立操作规程、无岗位人员培训记录、无日常维护保养记录、未设置应急处置程序、未张贴风险告知牌、未见提供劳动防护用品；14、污水站未进行设计诊断</p>		
	项目组成人员	姓名	工作任务
	项目负责人	张新宇	现场勘察
	报告编制人	陈涵跃	现场勘察，报告编制
	项目组成员	王英杰	整理资料
	项目组成员	黄寺贵	整理资料
	项目组成员	黄昌江	报告校核
	技术负责人	陈晓俊	
	报告审核人	胡洁萍	
	过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	张新宇、陈涵跃、王英杰、黄寺贵、黄昌江、陈晓俊、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	张新宇、陈涵跃、王英杰、黄寺贵、黄昌江、陈晓俊、胡洁萍、陈国华	
	技术专家		
	现场勘察时间	2023.11.2	报告提交时间 2023.11.24

现场图片：





