

评价项目概况																															
企业名称	义乌市鑫顺电镀有限公司																														
项目名称	危险化学品使用（含剧毒化学品）安全现状评价报告																														
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																														
项目简介	<p><b>概况：</b>义乌市鑫顺电镀有限公司成立于 2023 年 12 月 14 日，法定代表人：蒋春华，注册地址：浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区大士路 30 号 3 栋 3 楼，经营范围包括一般项目：电镀加工；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>义乌市鑫顺电镀有限公司租赁义乌易诺环境科技有限公司（义南工业区大士路 30 号 3 栋 3 楼）厂房用于生产、制造等业务。</p> <p><b>报告结论：</b>企业应当按照本评价报告提出的整改意见，认真落实整改，整改到位（并经本公司确认）后，义乌市鑫顺电镀有限公司具备在今后生产过程中使用危险化学品（含剧毒化学品）的安全基本要求。</p> <p><b>整改意见：</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在问题或隐患</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>剧毒品投料槽附近未设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；</td> <td>剧毒品投料槽附近应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内未见装卸、搬运操作规程、未张贴危险化学品安全周知卡；</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内应张贴装卸、搬运操作规程及所储存的危险化学品安全周知卡；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内未设置防潮措施；</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内应设置防潮措施；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内未配备温湿度计，未有记录；</td> <td>危险化学品仓库（中间仓库）内应配备温湿度计并记录；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>危险化学品使用场所未张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；</td> <td>危险化学品使用场所应张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>企业未按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；</td> <td>企业应按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>企业未提供生产场所防雷检测报告；</td> <td>企业应提供生产场所所在建筑的防雷检测报告；</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>电镀生产作业场所未设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；</td> <td>电镀生产作业场所应设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>配电房入口处未配备档鼠板；</td> <td>配电房入口处应配备档鼠板；</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在问题或隐患	整改意见	1	剧毒品投料槽附近未设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；	剧毒品投料槽附近应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；	2	危险化学品仓库（中间仓库）内未见装卸、搬运操作规程、未张贴危险化学品安全周知卡；	危险化学品仓库（中间仓库）内应张贴装卸、搬运操作规程及所储存的危险化学品安全周知卡；	3	危险化学品仓库（中间仓库）内未设置防潮措施；	危险化学品仓库（中间仓库）内应设置防潮措施；	4	危险化学品仓库（中间仓库）内未配备温湿度计，未有记录；	危险化学品仓库（中间仓库）内应配备温湿度计并记录；	5	危险化学品使用场所未张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；	危险化学品使用场所应张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；	6	企业未按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；	企业应按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；	7	企业未提供生产场所防雷检测报告；	企业应提供生产场所所在建筑的防雷检测报告；	8	电镀生产作业场所未设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；	电镀生产作业场所应设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；	9	配电房入口处未配备档鼠板；	配电房入口处应配备档鼠板；
	序号	存在问题或隐患	整改意见																												
	1	剧毒品投料槽附近未设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；	剧毒品投料槽附近应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明（警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容）；																												
	2	危险化学品仓库（中间仓库）内未见装卸、搬运操作规程、未张贴危险化学品安全周知卡；	危险化学品仓库（中间仓库）内应张贴装卸、搬运操作规程及所储存的危险化学品安全周知卡；																												
	3	危险化学品仓库（中间仓库）内未设置防潮措施；	危险化学品仓库（中间仓库）内应设置防潮措施；																												
	4	危险化学品仓库（中间仓库）内未配备温湿度计，未有记录；	危险化学品仓库（中间仓库）内应配备温湿度计并记录；																												
	5	危险化学品使用场所未张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；	危险化学品使用场所应张贴（含剧毒、易制毒）安全周知卡；																												
	6	企业未按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；	企业应按要求制定安全投入保障制度、安全生产会议管理制度、安全生产工作考评和奖惩制度；																												
	7	企业未提供生产场所防雷检测报告；	企业应提供生产场所所在建筑的防雷检测报告；																												
	8	电镀生产作业场所未设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；	电镀生产作业场所应设置严禁在操作现场饮食和吸烟等警示标记；																												
9	配电房入口处未配备档鼠板；	配电房入口处应配备档鼠板；																													

	10	企业未提供3号楼的消防验收报告；	企业应让园区委托上级消防安全管理部门对生产厂房进行消防验收，并出具消防验收报告；	
	11	乙炔气柜旁未设置可燃气体检测报警仪；	乙炔气柜旁应设置可燃气体检测报警仪；	
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		应子科		现场勘察
报告编制人		贾黎婷		现场勘察，报告编制
项目组成员		黄寺贵		整理资料
项目组成员		陈晓俊		整理资料
项目组成员		陈涵跃		报告校核
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、章强、胡洁萍、陈国华		
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、章强、胡洁萍、陈国华		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024.7.23	报告提交时间	2024.7.30
现场图片：				
				

