

| 评价项目概况 | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 企业名称 | 永康市中石化龙川加油站有限公司 | | |
| 项目名称 | 永康市中石化龙川加油站有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 | | |
| 行业类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 项目简介 | <p>名称：永康市中石化龙川加油站有限公司</p> <p>类型：其他有限责任公司</p> <p>地址：浙江省金华市永康市西城街道西塔路边</p> <p>法定代表人：金锡胜</p> <p>成立日期：2012-08-07</p> <p>评价结论：经评价，永康市中石化龙川加油站有限公司落实本评价报告 6.2 章节提出的整改意见后，该加油站经营现状能符合储存、经营（汽油、柴油）成品油的安全生产条件要求。</p> <p>存在问题：危险化学品经营企业，应当每三年进行一次应急预案评估。</p> <p>整改情况：企业已按要求整改到位，见附件整改确认。</p> | | |
| | 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 |
| | 项目负责人 | 金范 | 现场勘察 |
| | 报告编制人 | 潘超忠 | 现场勘察，报告编制 |
| | 项目组成员 | 黄寺贵 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 章强 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 贾黎婷 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 陈涵跃 | 报告校核 |
| | 技术负责人 | 陈晓俊 | |
| | 报告审核人 | 胡洁萍 | |
| | 过程控制负责人 | 王英杰 | |
| 参与评价工作 | 安全评价师 | 金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊 | |
| | 注册安全工程师 | 金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊 | |
| | 技术专家 | | |
| | 现场勘察时间 | 2024. 5. 13 | 报告提交时间 |
| | | | 2024. 5. 30 |
| 现场图片： | | | |



记录编号：ZJGXAP-514

评价报告整改情况

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 企业名称 | 永康市中石化龙川加油站有限公司 | |
| 项目名称 | 永康市中石化龙川加油站有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 | |
| 报告编号 | 高鑫【安评】第 2024239 号 | |
| 确认时间 | 2024 年 6 月 7 日 | |
| | 整改意见 | 整改落实情况 |
| | 企业应重新对应急预案进行评估，并向应急管理局备案，取得应急预案备案表； | 已取得应急预案备案表，见附件 |
| | 核查结论： 企业已按照评价报告要求完成整改。 | |
| 确认人（签名）：  2024 年 6 月 7 日 | 核查单位 盖章 |  浙江高鑫安全检测科技有 限公司 |
| 签发人（签名）：  2024 年 6 月 7 日 | | |

应急预案备案表

生产经营单位生产安全事故
应急预案备案登记表

备案编号：3307842024007

| | | | |
|-------|----------------------|-----|--------|
| 单位名称 | 永康市中国石化经营有限责任公司永安加油站 | | |
| 单位地址 | 永康市西城街道北三环以南山头蒋以北地块 | | |
| 法定代表人 | 金锡胜 | 经办人 | 陈高印 |
| 联系电话 | 13868986557 | 邮编 | 321300 |

你单位上报的生产经营单位生产安全事故应急预案相关材料，
经形式审查，基本符合要求，准予备案。

