

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙游灵山加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙游灵山加油站安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>名称：中国石化销售股份有限公司浙江龙游灵山加油站。 营业住所：浙江省衢州市龙游县溪口镇灵上村。 成品油经营范围：汽油、柴油、煤油（无储存）。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实。项目存在的问题、整改措施详见及落实情况见下表：</p> <p>表 8.3 项目存在的问题、整改措施及落实情况表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改措施</th> <th>整改落实情况</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>企业编制的应急预案未完成报备工作。</td> <td>企业应及时完成应急预案报备工作。</td> <td>企业已完成应急预案报备工作</td> <td>确认材料：见附件 8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>缺少充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。</td> <td>企业应补充充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。</td> <td>企业已修订充电桩、发电机安全管理制度和作业规程</td> <td>确认材料：见附件 8</td> </tr> </tbody> </table> <p>安全评价结论</p> <p>本站的工艺设备及其安全设施运行状况良好，存在的危险、有害因素可以得到有效控制，企业已按本次评价提出的整改措施完成了相应的整改，其安全经营条件符合国家法律法规和相关标准规范的要求，可以将本站可能存在的火灾、爆炸等危险性控制在可承受范围内。</p>				序号	存在的问题	整改措施	整改落实情况	备注	1	企业编制的应急预案未完成报备工作。	企业应及时完成应急预案报备工作。	企业已完成应急预案报备工作	确认材料：见附件 8	2	缺少充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。	企业应补充充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。	企业已修订充电桩、发电机安全管理制度和作业规程	确认材料：见附件 8
	序号	存在的问题	整改措施	整改落实情况	备注														
	1	企业编制的应急预案未完成报备工作。	企业应及时完成应急预案报备工作。	企业已完成应急预案报备工作	确认材料：见附件 8														
	2	缺少充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。	企业应补充充电桩、发电机安全管理制度和作业规程。	企业已修订充电桩、发电机安全管理制度和作业规程	确认材料：见附件 8														
项目组成人员	姓名	工作任务																	
项目负责人	林永进	现场勘察																	
报告编制人	林永进	现场勘察，报告编制																	
项目组成员	吴惠跃	整理资料																	
项目组成员	陈涵俊	整理资料																	
项目组成员	陈晓俊	收集资料																	
项目组成员	陈国俊	现场勘查																	
技术负责人	章强																		
报告审核人	胡洁萍																		
过程控制负责人	陈国华																		
参与评价工作	安全评价师	林永进 吴惠跃 陈涵俊 陈晓俊 陈国俊 胡洁萍 章强 陈国华																	

	注册安全工程师	林永进 吴惠跃 陈涵跃 陈晓俊 陈国俊 胡洁萍 章强 陈国华
	技术专家	
现场勘察时间	2024. 6. 8	报告提交时间 2024. 6

现场图片：



