

评价项目概况			
企业名称	武义龙凤加油点		
项目名称	武义龙凤加油点危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>名称：武义龙凤加油点            类型：个人独资企业            地址：武义县茭道镇上茭道村            法定代表人：朱定军            成立日期：2003.07.24            评价结论：企业已按本评价报告5.1节表5-1提出的整改建议全部整改到位（并经确认），该加油站的经营现状能符合储存、经营成品油（柴油）的安全生产条件要求。            存在问题：加油站应急预案未备案；法定代表人未取得主要负责人证书。            整改情况：企业已按要求整改到位，见附件整改确认。</p>		
	项目组成人员	姓名	工作任务
	项目负责人	金范	现场勘察
	报告编制人	潘超忠	现场勘察，报告编制
	项目组成员	黄寺贵	整理资料
	项目组成员	章强	整理资料
	项目组成员	贾黎婷	整理资料
	项目组成员	陈涵跃	报告校核
	技术负责人	陈晓俊	
	报告审核人	胡洁萍	
	过程控制负责人	王英杰	
参与评价工作	安全评价师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
	现场勘察时间	2024.5.13	报告提交时间      2024.7.24
现场图片：			





记录编号：ZJGXAP-514

## 评价报告整改情况

企业名称	永康市中石化龙川加油站有限公司	
项目名称	永康市中石化龙川加油站有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告	
报告编号	高鑫【安评】第 2024239 号	
确认时间	2024 年 6 月 7 日	
	整改意见	整改落实情况
	企业应重新对应急预案进行评估，并向应急管理局备案，取得应急预案备案表；	已取得应急预案备案表，见附件
	核查结论： 企业已按照评价报告要求完成整改。	
确认人（签名）：  2024 年 6 月 7 日	核查单位 盖章	 浙江高鑫安全检测科技有 限公司 330703100752
签发人（签名）：  2024 年 6 月 7 日		

应急预案备案表

生产经营单位生产安全事故  
应急预案备案登记表

备案编号：3307842024007

单位名称	永康市中国石化经营有限责任公司永安加油站		
单位地址	永康市西城街道北三环以南山头蒋以北地块		
法定代表人	金锡胜	经办人	陈高印
联系电话	13868986557	邮编	321300

你单位上报的生产经营单位生产安全事故应急预案相关材料，  
经形式审查，基本符合要求，准予备案。

