

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站 危险化学品经营（成品油）安全现状评价		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站主要从事汽油（92#、95#）和柴油的经营业务，经营地址位于浙江省金华市金东区孝顺镇鞋孝公路东侧。加油站已取得由金华市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A[2021]B091 号），有效期限至 2024 年 09 月 26 日。</p> <p>经安全评价，本项目各评价单元的评价结果均符合要求，中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站现状符合储存、经营（汽油、柴油）的安全生产条件要求。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	张新宇	现场勘察	
报告编制人	江群	现场勘察，报告编制	
项目组成员	贾黎婷	整理资料	
项目组成员	章强	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	贾黎婷、陈国华、胡洁萍、张新宇、陈涵跃、陈晓俊、章强	
	注册安全工程师	江群、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、张新宇、陈涵跃、陈晓俊、章强	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024 年 5 月 22 日	报告提交时间	2024 年 7 月 9 日
现场图片：			



HZD UC-4  
ROUTE 1: MB sensor  
ROUTE 2: MD sensor  
ROUTE 3: ND sensor  
ROUTE 4: WD sensor

HENGHE

HZD OMS-II 中石化浙江金华鞋塘加油站油气回收在线监控系统 2024-04-23 12:29:41


实时状态 数据查询 报表生成 关于

气液比  
正常


通讯正常

● 正常: 14 ● 预警: 0 ● 报警: 0 ● 故障: 0 ● 关停: 0

I 加油枪气液比监测



II 环境传感器监测



III 气液比(A/L)实时数据

