

| 评价项目概况 | | | |
|---------|--|-----------------------------------|-----------|
| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江永康八字墙加油站 | | |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江永康八字墙加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 | | |
| 行业类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 项目简介 | <p>名称：中国石化销售股份有限公司浙江永康八字墙加油站</p> <p>类型：分公司</p> <p>地址：浙江省金华市永康市花街镇八字墙大园畈（原乡政府所在地）</p> <p>法定代表人：金锡胜</p> <p>成立日期：2002.10.21</p> <p>评价结论：经评价，该加油站经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油）的安全生产条件要求。</p> <p>加油站应做好现有安全状况的有效保持，并参照本报告所提安全对策措施确保安全管理持续有效的运行、提升。</p> | | |
| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
| 项目负责人 | 金范 | 现场勘察 | |
| 报告编制人 | 潘超忠 | 现场勘察，报告编制 | |
| 项目组成员 | 黄寺贵 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 章强 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 贾黎婷 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 陈涵跃 | 报告校核 | |
| 技术负责人 | 陈晓俊 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国华 | | |
| 参与评价工作 | 安全评价师 | 金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊 | |
| | 注册安全工程师 | 金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊 | |
| | 技术专家 | | |
| 现场勘察时间 | 2024.8.19 | 报告提交时间 | 2024.9.10 |
| 现场图片： | | | |





