

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江磐安新渥加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江磐安新渥加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江磐安新渥加油站是中国石化销售股份有限公司浙江磐安石油支公司下属加油站，主要从事汽油（92#、95#、98#）、柴油（0#）的经营业务，经营地址位于浙江省磐安县新城区朱村口，加油站等级为二级站，总用地面积 4357.2m²。加油站已取得由金华市应急管理局（磐安）颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A【2023】I221 号），有效期至 2026 年 8 月 25 日。</p> <p>评价结论：经安全评价，各评价单元检查结果符合要求，该加油站经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油）的安全条件要求。</p> <p>加油站应当强化日常的的安全管理工作，保证现有安全设施正常、有效运行，并参考本报告第 5.1 节“保持安全生产条件的其他对策措施”内容，保证加油站持续有效的安全运行。</p>		
	项目组成人员	姓名	工作任务
	项目负责人	应子科	现场勘察
	报告编制人	卢含晴	现场勘察，报告编制
	项目组成员	陈晓俊	整理资料
	项目组成员	陈涵跃	整理资料
	项目组成员	贾黎婷	报告校核
	技术负责人	章强	
	报告审核人	胡洁萍	
	过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、卢含晴、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、卢含晴、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家		
	现场勘察时间	2024. 6. 27	报告提交时间 2024. 9. 14
现场图片：			





